

Nell'ambito della formula di cui sopra la quota parte viene determinata nel modo seguente:

$$X_{n, \text{acciaio FE}} = L_{n, \text{acciaio FE}} / \sum_{(i=0, \dots, m)} L_{i, \text{acciaio FE}}$$

Dove:

$L_{n, \text{acciaio FE}}$ = emissioni di CO₂ dell'impianto n, calcolata come media del periodo 2000-2003 con l'esclusione del valore più basso

$\sum_{(i=0, \dots, m)} L_{i, \text{acciaio FE}}$ = emissioni complessive di CO₂ da produzione acciaio FE, calcolata come somma delle emissioni degli m impianti esistenti; le emissioni individuali di ciascuno degli m impianti sono calcolate come medie del periodo 2000-2003 con l'esclusione del valore più basso

Per gli impianti che nell'ambito del periodo storico di riferimento (2000-2003) hanno avviato per la prima volta le attività o hanno subito modifiche di tipo strutturale, il livello d'attività $L_{n, \text{sotto-settore}}$ è calcolato come descritto nel paragrafo 4.1.

Gli impianti esistenti associati al settore produzione di acciaio e le relative quote assegnate a ciascuno di essi sono riportati nell'elenco settoriale 4 suddivisi per sotto-settori.